

| Nr. | Tänav        | m.   | Ülakaev | ~   | Alakaev | MPEG     |
|-----|--------------|------|---------|-----|---------|----------|
| 1   | Tööstuse 5/1 | 1,40 | Hoone   | --> | K-1     | 00:00:36 |

### Töövõtja

Nimi: **ToruAbi**  
Projektijuht:  
Osakond:  
Postkast:  
Tänav: **Lennujaama tee 7**  
Postiindeks: **11415 Tallinn**  
Telefon:  
Faks:  
Mobiiltelefon: **648 22 00**  
E-post: **toruabi@toruabi.ee**



Kuupäev: **22.02.2023**

Linn:

Projektin tunnus: **Tallinn.Tööstuse 5.1 - 22.02.2023** Salvestuse Nr. **22022023-2**

### Klient

Nimi:  
Projektijuht:  
Osakond:  
Postkast:  
Tänav:  
Postiindeks:  
Telefon:  
Faks:  
Mobiiltelefon:  
E-post:

### Ehitusobjekt

Nimi:  
Projektijuht:  
Osakond:  
Postkast:  
Tänav:  
Postiindeks:  
Telefon:  
Faks:  
Mobiiltelefon:  
E-post:



## Vigade määritlus EN 13508-2 järgi

Projekti tunnus :  
Tallinn.Tööstuse 5.1 - 22.02.2023

Tellijä viide :

Operaator :  
Andrei

Kuupäev :  
22.02.2023

**0:**

Tähelepanekud puuduvad

**TÄHELEPANEKUD PUUDUVAD**

**1:**

PRAGU:juuspragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 10-20mm.(B)-ristinhe kuni 10mm.(C)-nurknihe max.2kraadi LEKE:niiske või lekkest jäänud jälg

**X < 5% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~5 AASTA PÄRAST**

**2:**

PRAGU:lahtine pragu; NIHE:(A)-ühendus lahti 20-40mm.  
(B)-ristnihe 10-20mm.(C)-nurknihe 2-4 kraadi; LEKE:kerge vee tilkumine

**5 - 15% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.UUS VAATLUS ~2 AASTA PÄRAST**

**3:**

PRAGU:(1)-torust puuduvad tükid (2)-deformatsioon 15%; NIHE:(A)-ühensua lahti 40-60mm või tihend paistab.  
(B)-ristinihe 20-30mm.(C)-nurknihe 4-6 kraadi; LEKE: vee vähene vool

**15 - 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.REMONDI VAJALIKKUS  
LÄHITULEVIKUS(max. 1 AASTA)**

**4:**

PRAGU:(1)-toru on kaotanud ehitusliku tugevuse.(2)-deformatsioon > 15%.(3)-plast torus pragu,auk; NIHE:(A)-ühendus lahti 60mm või maa paistab.  
(B)-ristinihe>30mm ,maa paistab (C)-nurknihe>6 kraadi; LEKE:tugev veevool

**X > 30% KÕIKIDE VIGADE MÄÄRITLUS.VAJAB KOHEST REMONTI**

## VAATLUSRAPORT

|                                |                             |                              |                                    |                                        |                           |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Raporti Nr.:<br><b>1</b>       | Tellija viide :             | Tellija :                    | Linn / maakond :<br><b>Tallinn</b> | Tänav :<br><b>Tööstuse 5/1</b>         | Asukoht :<br><b>Hoone</b> |
| Kuupäev :<br><b>22.02.2023</b> | Auto Nr.:<br><b>686 MHL</b> | Operaator :<br><b>Andrei</b> | Puhastatud :<br><b>Pestud</b>      | Kaevuvahe kasutus :<br><b>Heitvesi</b> | Üldhinne :<br><b>3</b>    |


|                                                             |                                                                  |                                                              |                                             |                                                        |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ilm :<br>Temperatuur :<br>Vaata. suund :<br>Vaata. põhjus : | <b>Lumi</b><br><br><b>Allavoolu</b><br><b>Üleandmis kontroll</b> | Kaardi Nr :<br>Salv. Nr. :<br>Salv. tüüp :<br>Vaatlusmeetod: | <br><b>22022023-2</b><br><br><b>MiniCam</b> | Ülakaev :<br>Alakaev :<br>KV pikkus :<br>Toru tunnus : | <b>Hoone</b><br><b>K-1</b><br><b>1,40 m</b><br><br> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                              |                                            |                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ehit. oluk. :<br>Eksp. oluk. :<br>Herm. oluk. :<br>Veatuüp : | <br><br><br><b>Deformatsioon, takistus</b> | Kuju :<br>Läbimõõt :<br>Materjal :<br>Pinnatud : | <br><br><b>110 mm</b><br><b>PVC</b><br><br> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Märkus : | <b>Tööstuse 5/1 Hoone seest kaevust 1,4 m kaugusel takistus torus</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

1:500 m. T - % Tähelepanek

Hinne



## Fotod

Linn :  
**Tallinn**

Tänav :  
**Tööstuse 5/1**


Kuupäev :  
**22.02.2023**

Dokumendi Nr.:  
**1**

Toru tunnus :



Pilt: Hoone\_K-1\_1\_2\_A.jpg  
1,36m, Deformatsioon Kl. 11 , B Horisontaalne



Pilt: Hoone\_K-1\_1\_3\_A.jpg  
1,36m, Muud tähelepanekud